

## PROVINCIA DI PARMA SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA



CERTIFICATO per il pagamento della rata n. 1 BIS - corrispondente al 1° SAL BIS

LAVORI DI:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (FIN. UE -NEXT GENERATION EU - M4-C1-I.3.3).

CUP D58B20000620001.

IMPRESA ESECUTRICE:

EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade

## **CERTIFICATO N. 1 BIS**

per il pagamento della rata N. 1 BIS di Euro

64,50

corrispondente al S.A.L. nº 1 BIS a tutto il 30/10/2023

CERTIFICATI BIS		IL DIRETTORE DEI LAVORI			
N.	IMPORTO	Visto:  - il contratto di appalto con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicat per un importo pari ad euro € 499.503,67 (di cui € 388.952,63 per lavori ed € 110.551,04 per o sicurezza) oltre iva di legge			
		Importo calcolato in base al D.Igs 50/2016 art. 106 c. 1 quarto periodo, vigente alla pubblicazione del bando di gara: "Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà"  Importo lavori SAL 1 BIS a dedurre Ribasso del 22,202% Importo sicurezza SAL 1 BIS	Euro Euro Euro	73,24 16,26 7,52 <i>64,50</i>	
		Samualo			
		Da cui detraendo:	Euro	40	
		ritenuta del 0,50% (c.5bis art.30 D.Lgs 50/2016)	Euro	-8	
		Per recupero anticipo	Euro	Ħŧ	
		L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	==	
				64,50	64,50
Totale		Totale a credito dell'Impresa	Euro		64,50

oltre a

IVA al 10,00%

6,45

totale da liquidare (iva compresa)

70,95

VISTA la regolarità contributiva in atti;

Certifica pertanto che, a termini dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e art. 28 del CSA, si può pagare all'Impresa la somma di Euro 64,50 diconsi Euro sessantaquettro/50 oltre iva di legge

Parma, li 22/09/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Aristide Vitali

IL RESPONSABILE UNICO **DEL PROCEDIMENTO** Geom. Aristide Vitali

Geom. Antonio Mele

IL DIRETTORE OPERATIVO e CSE