





General Group srl a Socio unico Via Flavio Domiziano, 10 00145 Roma P.IVA: 14911241009			Perizia Nr. 87.199		Relazione di Perizia per la Spett. GENERAL GROUP SRL000				Ramo Sinistro Vari																
			Assicurato UnipolRental S.p.A.			Controparte			Impresa Controparte																
			Esercizio 2.025		Sinistro Numero GB126PN		Codice / Agenzia 0		Data Sinistro 00/00/0000																
			Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Numero Polizza		Il danneggiato riferisce che puo' recuperare l'Iva NO																
Data incarico 30/07/2025		Data primo rilievo 28/08/2025		Localita'		c/o ASS		Riparazioni DA INIZIARE		Nr.Fotografie		Privilegio a favore di													
Da Certificato di Proprieta' : Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione UnipolRental S.p.A. Via G.B. Vico 10/C REGGIO NELL'E RE												Scade il													
Cod.Fisc.:																									
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione												Gia' Targa													
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT Panda 1.2 EasyPower Easy Berlina 5 Porte 69cv.								Targa GB126PN		Telaio ZFA31200003E34845		Prima Immatricolazione 03/07/2020													
Stato d'uso BUONO		Km. 60.830		Pneumatici %		Colore Bianco		Tipo Smalto metall/doppio		Compatibilità del danno SI		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro SI													
Allestimenti / Dotazioni				Codice Mandato:				Ultima Revisione		Ubicazione danni															
Codice Omologazione		Per veicoli Comm./Ind.		Portata q.li ,		Tara q.li ,		Passo m. ,		Posti nr.		Assi nr.													
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza				Spese Accessorie																	
C.R.		Voci di Danno Listino Ricambi aggiornato a 01/09/2025				SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. S. C.		Costo dei Ricambi * (IVA esclusa)									
1735555151		Paraurti post.				L 0,50		L		L 0,90				00		2,69									
151931800		Parafango ant.				D L 0,80		L 0,50		L 1,00				00											
1		Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Totale												00											
Riparatore Fascia Carrozzeria														Totale Tempi		SR 1,30		LA 0,50		VE 1,90		ME		Totale Ricambi 2,69	
																				Detrazioni / Sconti / Degradi		Totale Ricambi Netto			
Supplemento doppiopstrato				Supplemento finitura				Tempo aggiunto per verniciatura				Totale tempi supplementari				Totale tempi VE									
ore 0,29				ore 0,22				ore 1,60				ore 2,11				ore 4,01									
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE				I.V.A.		TOTALE											
								2,69				0,59		3,28											
Insufficienza Assicurativa (C - A) / C x 100 = %		Coefficiente Riduzione (N - C) / N x 100 = %		Materiale di Consumo																					
				ore 4,01 x 12,45				49,92				10,98		60,91											
Danni A.R.D. Totale Imponibile				Uso Dime																					
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria																					
				ore 5,81 x Euro 30,00				174,30				38,35		212,65											
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica																					
				ore x Euro 30,00																					
Totale (Imponibile)				TOTALI				226,91				49,92		276,84											
Totale (IVA Compresa)				Importo Richiesto				Importo Concordato						Fermo Tecnico giorni											
Franchigia/Scoperto con il max/min del				Osservazioni																					
TOTALE				Goodyear 175/65R14 Residuo 5 mm																					
Indennizzo Contrattuale																									
Cod. Software House 70011		Versione Listino Ricambi Release 09.2025				Data Consegna 29/08/2025		Firma				Ruolo Numero P000007302		Foglio 1 / 1											



















VERBALE DI RESTITUZIONE E STATO D'USO

DATI RICONSEGNA E VEICOLO		CHECK LIST DOCUMENTI	
Data e ora di riconsegna	28/08/2025 10:30	Carta Circolazione Orig	☒ NO
Indirizzo di riconsegna	FORNOVO DI TARO VIA DI VITTORIO 23 PR	Certificato Assicurativo	☒ NO
Marca veicolo	FIAT	Carta Verde	☒ NO
Modello	Panda 37 serie	Libretto di Garanzia	☒ NO
Versione	Panda 1.2 EasyPower	Manuale d'istruzione	☒ NO
Targa	GB126PN	Seconda Chiave	☒ NO
Telaio	2FA31200003E34845	Tessera Code Chiave	☒ SI
Data prima immatricolazione	04/07/2020	Delega Cliente	☒ NO
Km Percorsi	60830		
Colore Esterno	BIANCO		
Interni - Materiale e colore	TESSUTO - NERO		
Dati Cliente / Delegato restituzione			

EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI VEICOLO			
Autoradio	☒ NO	Caricatore CD	☒ SI
Navigator	☒ SI	Accendino	☒ SI
Software Navi (CD/DVD/SD)	☒ SI	Kit Attrezzi	☒ NO
Antenna Radio	☒ NO	Kit Gonfiaggio	☒ NO
		Bullone Antifurto	☒ SI

Marca/Modello/Misura Pneumatico Ant. Sx	GOOD YEAR 175/65R14	Battistrada residuo in mm	5.4
Marca/Modello/Misura Pneumatico Ant. Dx		Battistrada residuo in mm	5.1
Marca/Modello/Misura Pneumatico Post. Sx		Battistrada residuo in mm	5.0
Marca/Modello/Misura Pneumatico Post. Dx		Battistrada residuo in mm	5.1
Livello carburante			
1/8	2/8	3/8	4/8
5/8	6/8	7/8	8/8

RILEVAZIONE DANNI				
	Particolare	Posizione	Descrizione danno	Entità
	PARAFANGHI	ANT. DX	ARRETRONC	L
	PARAURTI	POST.	ARRETRONC	L

Note

Il suddetto utilizzatore, rappresentante delle società locatarie, dichiara di aver restituito alla suddetta data il veicolo, conforme alla presente descrizione. Il suddetto utilizzatore dichiara, altresì, di concordare su quanto descritto nello stato d'uso e di accettare l'addebito dei danni riscontrati ed elencati.

Firma Cliente/Incaricato alla Riconsegna (Presenza Visione Danni/Riconsegna Veicolo) *Roberto Lorenzini*

Firma Perito *[Firma]*

Timbro e Firma Concessionario *ARROZZERIA DALL'AGLIO LORENZO*
Via Repubblica 68
43017 MONTESAPONE (PR)
Tel. e Fax 0525/430233
P. F. D.L. UNZ. 75/19-0337 F
Partita IVA 03380670347